

# สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากรุ๊ปแบบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบบทราบทางหลวงหมายเลข 34 (การประชุมครุ่นย่อครั้งที่ 1)



## โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาระบบทราบทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - จุดตัดทางเลี้ยวเมืองชลบุรี ส่วนที่ 1

กรมทางหลวงจัดการประชุมเพื่อพิจารณากรุ๊ปแบบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบบทราบทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี้ยวเมืองชลบุรี ส่วนที่ 1 พื้นที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางเสาธง ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอบางเสาธง ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำที่ทำการจราจรในพื้นที่ ผู้แทนจากโองเรียนในแนวเส้นทาง และประชาชนที่สนใจในโครงการ และที่ปรึกษา จำนวน 59 คน โดยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

### ทางแยกต่างระดับบริเวณแยกถนนวัดศรีวาริน้อย และ แยกถนนเคหะบางพลี

- เห็นด้วยกับแนวคิดออกแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนวัดศรีวาริน้อย (สป.2001)
- การก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนวัดศรีวาริน้อย (สป.2001) เมื่อต้องมีการเรุนคืนที่ดินกีดขวางดำเนินการก่อสร้าง เพราะนับวันสภาพภารabraจราจรยิ่งมีปัญหาติดขัดมากขึ้น
- การก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดวัดศรีวาริน้อย ขอให้ดำเนินการลงของทางยกระดับทิศทางจากถนนวัดศรีวาริน้อยเดียวขวาเข้ากรุงเทพฯ อยู่เลยปั๊มน้ำมัน ESSO และทางขึ้นสะพานกลับรถเกือกม้าไปก่อน เพื่อไม่ให้รถที่ลงมาจากทางยกระดับตัดกระแสที่ต้องการขึ้นสะพานกลับรถเกือกม้า
- เห็นด้วยกับแนวคิดออกแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนเคหะบางพลี (สป.1006)
- การพิจารณาความเหมาะสมของทางแยกต่างระดับแต่ละรูปแบบ เป็นเรื่องทางด้านเทคนิคที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษาพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด

### สะพานกลับรถเกือกม้า

- เห็นด้วยที่จะยกเลิกจุดกลับรถระดับพื้นและสร้างสะพานกลับรถเกือกม้าทดแทนในจุดต่างๆ
- ก่อนถึงสะพานกลับรถเกือกม้า กม.21 จะจอดวิ่งผ่านสะพานข้ามคลองซึ่งมีลักษณะเป็นเนินทำให้รถสูญเสียความเร็ว โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ความเร็วลดลงมาก ส่งผลให้ไม่มีแรงส่งขึ้นสะพานกลับรถ และทำให้การจราจรติดขัดบริเวณทางขึ้นสะพาน จึงขอเสนอให้ปรับปรุงด้านกายภาพของถนนให้รถที่ความเร็วได้ส่วนมาก และสามารถวิ่งขึ้นสะพานกลับรถได้อย่างต่อเนื่อง

### การปรับปรุงจุดกลับรถให้สะพานข้ามคลอง

- เห็นด้วยที่จะปรับปรุงสะพานข้ามคลองบางเสาธงให้ใช้ลอดกลับรถได้
- เห็นด้วยที่จะปรับปรุงสะพานข้ามคลองโอบกอดให้เป็นจุดกลับรถได้ทั้งขาเข้าและขาออก
- เสนอให้ปรับปรุงจุดกลับรถด้วยสะพานข้ามคลองเพิ่มที่คลองพระองค์เจ้าไชยนุชิต ซึ่งปัจจุบันใช้กลับรถได้ทั้งสองฝั่ง (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก) แต่มีปัญหาทางกลับรถแคบช่องคลองได้สะพานต่ำ และมีมอเตอร์ไซค์ย้อนศร
- สะพานข้ามคลองบางในลง ปัจจุบันมีมอเตอร์ไซค์ใช้เป็นที่ลอดกลับรถ ขอเสนอให้ปรับปรุงให้รถเล็กใช้กลับรถได้ด้วย (ทั้งขาเข้าและขาออก) เพื่อลดความแออัดบนสะพานกลับรถเกือกม้าและลดปัญหามอเตอร์ไซค์ย้อนศร
- สถิติเดือนตุลาคมที่สุด คือ มอเตอร์ไซค์ ซึ่งการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มจุดกลับรถให้มอเตอร์ไซค์ใช้อย่างเพียงพอ จะลดข้อโต้แย้งเรื่องการขี่ย้อนศรว่าเป็นเพราะไม่มีที่ลอดรถ มอเตอร์ไซค์หรือจุดกลับรถใกล้

### ปัญหานั้นที่มีผลกระทบต่อการจราจร

- ถนนเพชรต้นมีปัญหานนททุดตัว โดยเฉพาะช่วงจราจรว่าที่เป็นคลื่นตลดดเส้นทางการเดินแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบทราบทางหลวงในโครงการนี้ จึงขอให้มีการออกแบบป้องกันการทุบตัวของถนนด้วย

### ปัญหารถตัดกระแซจราจรกัน

- ถนนเพชรต้นทิศทางเข้าบริเวณแยกไปคำภูบานบ่อ หรือแยกถนนรัตนราช (กม.3117) ปัจจุบันที่ปากทางแยกมีແงกั้นคนกรีดตั้งไว้เพื่อกันรถทางตรงให้กับรถที่เลี้ยวซ้ายออกจากถนนรัตนราช ต่อจากนั้นเมื่อทางออกทางขวาและทางขึ้นสะพานกลับรถเกือกม้า ซึ่งเกิดการตัดกระแซจราจร 3 จุด ในช่วงระยะทางสั้นๆ ประมาณ 200-300 เมตร และมีสภาพการจราจรสตดขัดมาก ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาแก้ไขโดยพิจารณาเปิดช่องทางออกทางขวาให้เลี้ยวสะพานกลับรถเกือกม้าบริเวณนี้ไปก่อน
- การสร้างสะพานกลับรถเกือกม้าที่ดแทนในจุดต่างๆ ขอให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างและกำหนดจุดเข้าออกระหว่างทางหลักและทางข้านให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถตัดกระแซจราจร ระหว่างรถที่ต้องการขึ้นสะพานกลับรถเกือกม้าและรถที่ต้องการออกทางข้าน โดยเสนอให้เปิดทางออกทางข้านเมื่อผ่านทางขึ้นสะพานกลับรถเกือกม้าไปแล้ว
- สะพานกลับรถ กม.17 มีบริเวณรัตนราชเน่น โดยมีจุดกลับรถลงสะพานมา จะเจอกับรถที่ออกมาจากทางหลัก เกิดการตัดกระแซจราจรและสภาพภารabraจราจรสตดขัด ส่งผลให้รถที่จะลงมาจากสะพานกลับรถ ลงมาไม่ได้ และติดยาวขึ้นไปถึงบนสะพาน
- ในระยะเร่งด่วนเสนอให้แก้ไขปัญหารถที่ออกมาจากถนนวัดศรีวาริน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถชนตู้คอนเทนเนอร์ และไปตัดกระแซจราจรกับรถที่วิ่งทางตรงบนถนนเพชรต้น โดยขอให้รถที่ออกจากซอยวัดศรีวาริน้อยอย่างเพียงเบี่ยงขาตัดกระแซจราจรเข้าทางหลักไปกลับรถระดับพื้นที่ กม.19 แต่ขอให้วิ่งบนทางข้านผ่านหน้าหมู่บ้าน Lake wood ไปก่อนจึงค่อยให้เข้าทางหลัก และเปิดจุดกลับรถใหม่ให้พื้น กม.20 ไปแล้ว
- ปัจจุบัน การกลับรถที่สะพานกลับรถเกือกม้า กม.21 เมื่อกลับรถลงมาจากสะพานจะพบปัญหารถตัดกระแซกัน ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน โดยปรับจุดเข้าออกระหว่างทางหลักและทางข้านให้เหมาะสม คือ ให้รถบนสะพานเกือกม้าวิ่งลงมาได้ และในช่องทางหลักและทางข้านก็สามารถวิ่งไปได้ด้วย

### ปัญหานั้นที่มีผลกระทบต่อการจราจร

- พื้นที่ อบต.บางเสาธง ช่วง กม.23-กม.25 มีปัญหานั้นที่วิ่งข้ามทาง เนื่องจากทางระบายน้ำข้ามทางตื้นเขิน ซึ่ง อบต.บางเสาธง ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง จึงขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะเร่งด่วนก่อนที่โครงการนี้จะได้รับงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างรวมถึงขอให้ความสำคัญกับงานออกแบบด้านการระบายน้ำ พิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำอย่างรอบคอบและวิเคราะห์เชิงลึก

### ผลกระทบต่อการจราจร

- ช่วงระยะก่อสร้างโครงการ ขอให้มีการวางแผนการก่อสร้างและแผนจัดการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและรับภาระในแนวเส้นทางได้

### ความเห็นอื่นๆ

- เสนอให้ออกแบบก่อสร้างสะพานข้าม (Overpass) เส้นทางถนนสายรองที่อยู่สูงกว่าทางเดินคน เพื่อแก้ไขปัญหาระบบทราบทางตรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะแม้ว่าจะมีเกือกม้าเป็นระยะๆ ให้รถที่ออกถนนสายรองใช้กลับรถข้ามไปยังลีกซึ่งของถนนเพชรต้น แต่ก็ยังเกิดการตัดกระแซกันและมีผลให้การจราจรสตดขัด



ดำเนินการศึกษาโดย

AEC บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท็บส์ จำกัด

- ผู้จัดการ : นายศรีวุฒิ เกียรติพานิชย์
- ผู้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชน : นางสาวนฤมล ภัทรสัยยาคุปต์  
โทรศัพท์ : 0-2636-7510 โทรสาร : 0-2236-6094

- ผู้จัดการ : นายนรนทร์ ศรีรังสรรค์  
โทรศัพท์ : 0-2115-6314

ดูสรุปประเด็นข้อคิดเห็นของการประชุมในพื้นที่อื่น ได้ที่ [www.doh-highway34-section1.com](http://www.doh-highway34-section1.com)

